熊本地震 被災状況





天井のエアコンのフィルターカバー脱落(4月18日)



講壇後方の壁の損傷 (4月18日)



避難所となっている小学校での給水活動 (この給水車は岡山市から) (4月18日)



避難所 (4月18日)



避難所の小学校で水洗トイレ用の水を プールからバケツで汲んで運ぶ ボランティアと避難所小学校教諭ら (4月18日)



体育館が損傷している小学校の場合 教室が避難所に (4月18日)



倒壊した建物、熊本市内 (5月3日)



1階部分が折れた建物、熊本市内 (5月3日)

熊本県益城町、木山キリスト教会(島田貴子師母教会)付近、5月9日



町内の道路



沈下した地盤、木山教会付近



崩壊した建物と潰された自動車



折れた家



1階部分が崩れた家



瓦礫と化した家

熊本県益城町、木山キリスト教会(島田貴子師母教会)付近、5月9日



捻れた倉庫



地盤沈下のため橋の手前が坂となった



単立木山キリスト教会 (島田貴子師出身教会)



木山キリスト教会建物は 構造的被害を受けなかった



木山キリスト教会 礼拝堂 アップライト型ピアノが倒れたほどの 揺れにも関わらず、会堂は太い柱と鉄骨で支えられた



木山キリスト教会 ロビー 届けられた支援物資を 益城町の方々に提供している



熊本市内のクリスチャンボランティア拠点 熊本ハーベストチャーチ(4月29日)



活動開始前のミーティング (4月29日)



ボランティア活動は 飢餓対策機構のスタッフが統率 (4月29日)



ゴールデンウィーク中のボランティア参加者 宿泊用に教室を提供した熊本YMCA (4月29日)



クラッシュの永井先生(牧師、理事長、左) 山尾先生(牧師、防災士、右) (5月3日)



木山教会常駐のボランティアスタッフのシーミー姉(左) クラッシュから派遣された岩上敬人師(右) (5月9日)